

29.08.2022

315

Общие сведения по строению:

Год постройки: 1985

Год и вид проведенных капремонтов:

2008 КР кровли ж/б

Материал стен: Панельные

Число этажей: 9

Комиссия в составе:

Председателя: **Ведущий инженер по организации эксплуатации, обслуживанию и ремонту зданий и сооружений в Калининском районе** Общество с ограниченной ответственностью "Мой дом Урал": **Урванцева Оксана Владимировна**

Членов комиссии:

Представитель Комфортис АО, участок 2: **Разумных Валерий Александрович**

Инженер Комфортис АО, участок 2: **Ульданова Анна Александровна**

Представителя собственников МКД _____ Ф.И.О. проживающего по адресу: ул. _____, дом № _____, кв. № _____.

Произвела осмотр вышеуказанного строения и установила следующее:

Согласно ВСН 58-88(р) Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения требуется капитальный ремонт следующих конструктивных элементов и систем инженерного оборудования многоквартирного дома, а именно:

КР фасада

КР оборудования детских площадок

КР благоустройство придомовой территории

КР узла потребления холодной воды

КР межпанельных швов

КР системы ГВС

КР системы ХВС

КР узла управления горячей воды

КР кровли ж/б

КР системы отопления панельного

КР узла управления тепловой энергии

58-88()							
-	,	,	1-3	80			.
-	,	,		250			.
-	-	,	.3,5	2			.
-	-	,2,3		40			.

58-88()							
-	,	,	.5; .5,4; .4,3; .3,2; .1()	48	2		.
-	,	,	.4,5,2,3	4			.
-	,	,	.1()	6	2		.
-	,	,	.1()	8	2		.
-	2-10	,	.2,3,5()	26	2		.
-	,	,	.5()	20	2		.
-	,	,	.5,4;4,3;3,2;1()	46	2		.

:
 - _____ /
 " "
 :
 _____ / _____
 " "
 , 2 _____ /

 , 2 _____ /

 : _____ / _____
 , ,