

()

30.09.2022

333

Общие сведения по строению:
Год постройки: 1990
Год и вид проведенных капремонтов:
2005 КР кровли мягкой
Материал стен: Панельные
Число этажей: 10

Комиссия в составе:

Председателя: **Ведущий инженер по организации эксплуатации, обслуживанию и ремонту лифтового и газового оборудования** Общество с ограниченной ответственностью "Мой дом Урал": **Иванов Евгений Сергеевич**

Членов комиссии:

Представитель Объединенная Лифтовая Компания ООО: **Краснов Юрий Леонидович**

Инженер Объединенная Лифтовая Компания ООО: _____

Представителя собственников МКД _____ Ф.И.О. проживающего по адресу: ул. _____, дом № _____, кв. № _____.

Произвела осмотр вышеуказанного строения и установила следующее:

Согласно ВСН 58-88(р) Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения требуется капитальный ремонт следующих конструктивных элементов и систем инженерного оборудования многоквартирного дома, а именно:

КР лифтового оборудования

()

,	/								
58-88()									

.

- :
 , _____ /
 " "
 :
 " " _____ / _____
 " " _____ /
 _____ /

 : _____ / _____
 , ,