

12.09.2022

24

Общие сведения по строению:

Год постройки: 1977

Год и вид проведенных капремонтов:

2016 КР благоустройство придомовой территории

Материал стен: Шлакоблочные

Число этажей: 9

Комиссия в составе:

Председателя: **Инженер по организации эксплуатации, обслуживанию и ремонту зданий и сооружений** Общество с ограниченной ответственностью "Мой дом Урал": _____

Членов комиссии:

Представитель Комфортис АО, участок 7: **Разумных Валерий Александрович**

Инженер Комфортис АО, участок 7: **Котова Нина Васильевна**

Представителя собственников МКД _____ Ф.И.О. проживающего по адресу: ул. _____, дом № _____, кв. № _____.

Произвела осмотр вышеуказанного строения и установила следующее:

Согласно ВСН 58-88(р) Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения требуется капитальный ремонт следующих конструктивных элементов и систем инженерного оборудования многоквартирного дома, а именно:

КР фасада

КР системы ГВС

КР благоустройство придомовой территории

КР межпанельных швов

КР системы отопления с отопительными приборами

КР системы ХВС

КР оборудования детских площадок

КР системы водоотведения

КР от мостки

	58-88()						
-		2,		120	2		.
-				5			.
-				68	2		.
	2-10						.

:
 - , _____ / _____
 " "
 :
 " " _____ / _____
 " "
 , 7 _____ / _____

 , 7 _____ / _____

 : _____ / _____
 , ,