

19.09.2022

11

Общие сведения по строению:

Год постройки: 1978

Год и вид проведенных капремонтов:

2014 КР благоустройство придомовой территории

Материал стен: Панельные

Число этажей: 9

Комиссия в составе:

Председателя: **Инженер по организации эксплуатации, обслуживанию и ремонту зданий и сооружений** Общество с ограниченной ответственностью "Мой дом Урал": _____

Членов комиссии:

Представитель Комфортис АО, участок 7: **Разумных Валерий Александрович**

Инженер Комфортис АО, участок 7: **Котова Нина Васильевна**

Представителя собственников МКД _____ Ф.И.О. проживающего по адресу: ул. _____, дом № _____, кв. № _____.

Произвела осмотр вышеуказанного строения и установила следующее:

Согласно ВСН 58-88(р) Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения требуется капитальный ремонт следующих конструктивных элементов и систем инженерного оборудования многоквартирного дома, а именно:

КР межпанельных швов

КР системы ГВС

КР системы отопления с отопительными

КР системы водоотведения

КР системы ХВС

приборами

КР подвальных помещений (в том числе отместки)

КР отместки

-		,	1,2	20	2		
-		2,		8	2		
-		2,		8	2		
-	,	2,	.1,2	4			

-							
-							
-							
-							

-							
-							
-							
-		2,	" -	4			
-							
-							
-							
-							

-							
-	,	1,	" -	.1,2	113	2	
-	,	1,	" -	.1,2	98	2	
-							
-	()						

-							
-	,						
,	-						
,	,	-					



-		,		3			.
-							
-							
-							
-							
-		,		37	2		.

:
 - , _____ / _____
 " "
 : _____ / _____
 " "
 , 7 _____ / _____

 , 7 _____ / _____

 : _____ / _____
 , ,