

30.09.2022

6

Общие сведения по строению:

Год постройки: 1978

Год и вид проведенных капремонтов:

Материал стен: Панельные

Число этажей: 9

Комиссия в составе:

Председателя: **Инженер по организации эксплуатации, обслуживанию и ремонту зданий и сооружений** Общество с ограниченной ответственностью "Мой дом Урал": _____

Членов комиссии:

Представитель Комфортис АО, участок 7: **Разумных Валерий Александрович**

Инженер Комфортис АО, участок 7: **Котова Нина Васильевна**

Представителя собственников МКД _____ Ф.И.О. проживающего по адресу: ул. _____, дом № _____, кв. № _____.

Произвела осмотр вышеуказанного строения и установила следующее:

Согласно ВСН 58-88(р) Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения требуется капитальный ремонт следующих конструктивных элементов и систем инженерного оборудования многоквартирного дома, а именно:

КР фасада

КР системы ГВС

КР подвальных помещений

(общестроительные работы)

КР межпанельных швов

КР системы водоотведения

КР отмостки

КР кровли мягкой

КР системы ХВС

КР подвальных помещений (в том числе отмостки)

-	-	,	/	40			
		58-88()					
-		2,	" -	7	2		.
-							
-							
		58-88()					
-		,	,	3			.
-							
-							
-	-						
-	-	,	2,	3			.
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-		,		16	2		.

·
:
- , _____ / _____
" "
:
" " _____ / _____
" "
, 7 _____ / _____
_____ / _____
, 7 _____ / _____
_____ / _____
:
_____ / _____
, ,