

12.09.2022

25

Общие сведения по строению:

Год постройки: 1986

Год и вид проведенных капремонтов:

Материал стен: Панельные

Число этажей: 9

Комиссия в составе:

Председателя: **Ведущий инженер по организации эксплуатации, обслуживанию и ремонту зданий и сооружений в Калининском районе** Общество с ограниченной ответственностью "Мой дом Урал": **Урванцева Оксана Владимировна**

Членов комиссии:

Представитель Комфортис АО, участок 2: **Разумных Валерий Александрович**

Инженер Комфортис АО, участок 2: **Ульданова Анна Александровна**

Представителя собственников МКД _____ Ф.И.О. проживающего по адресу: ул. _____, дом № _____, кв. № _____.

Произвела осмотр вышеуказанного строения и установила следующее:

Согласно ВСН 58-88(р) Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения требуется капитальный ремонт следующих конструктивных элементов и систем инженерного оборудования многоквартирного дома, а именно:

КР фасада

КР оборудования детских площадок

КР благоустройство придомовой территории

КР узла потребления тепловой энергии

КР межпанельных швов

КР системы ГВС

КР системы ХВС

КР узла потребления холодной воды

КР кровли мягкой

КР системы отопления панельного

КР узла управления тепловой энергии

КР узла управления горячей воды

-	,	,	.1 7,8;2,3;1,2 /	3			
-		,	. 1-7	7			
- (,						
)							
-							
	58-88()						
-	,	,	, 1, .1,2 -80	50			
-	,	,	, 3-7	125			
.. -							
-		,		13			
-							
-							
-							
-							
	58-88()						
-	,	,	, .6,7				
-	,			180			
-	,	,		175			
-	,	,	, 1-4	24			
- -		,	.2,4,6,7	4			
- -		,	/	42			
	58-88()						
-	,	,		160			
-	,	,		332			

-	-	-	,	-20	214			.	
		58-88()							
-			,	.4,5	4	2		.	
-			,1-7		22	2		.	

:
 - , _____ /
 " "
 :
 " " _____ / _____
 " "
 , 2 _____ /

 , 2 _____ /

 : _____ / _____
 , ,