

(_____)

30.09.2022

333

Общие сведения по строению:
Год постройки: 1990
Год и вид проведенных капремонтов:
2021 КР лифтового оборудования
Материал стен: Панельные
Число этажей: 10

Комиссия в составе:

Председателя: **Инженер по организации эксплуатации, обслуживанию и ремонту зданий и сооружений** Общество с ограниченной ответственностью "Мой дом Урал": _____

Членов комиссии:

Представитель Объединенная Лифтовая Компания ООО: **Краснов Юрий Леонидович**

Инженер Объединенная Лифтовая Компания ООО: _____

Представителя собственников МКД _____ Ф.И.О. проживающего по адресу: ул. _____, дом № _____, кв. № _____.

Произвела осмотр вышеуказанного строения и установила следующее:

(_____).

-							
---	--	--	--	--	--	--	--

:-
- , _____ / _____
" "
: " "
" "
_____ / _____
_____ / _____
_____ / _____
: _____ / _____
' '