

(_____)

13 30.09.2022
250-

Общие сведения по строению:

Год постройки: 1989

Год и вид проведенных капремонтов:

2013 КР благоустройство придомовой территории

2014 КР установка пандуса

Материал стен: Панельные

Число этажей: 10

Комиссия в составе:

Председателя: **Ведущий инженер по организации эксплуатации, обслуживанию и ремонту лифтового и газового оборудования** Общество с ограниченной ответственностью "Мой дом Урал": **Иванов Евгений Сергеевич**

Членов комиссии:

Представитель Объединенная Лифтовая Компания ООО: **Краснов Юрий Леонидович**

Инженер Объединенная Лифтовая Компания ООО: _____

Представителя собственников МКД _____ Ф.И.О. проживающего по адресу: ул. _____, дом № _____, кв. № _____.

Произвела осмотр вышеуказанного строения и установила следующее:

Согласно ВСН 58-88(р) Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения требуется капитальный ремонт следующих конструктивных элементов и систем инженерного оборудования многоквартирного дома, а именно:

КР лифтового оборудования

(_____).

,	/					.		
		58-88()						

.

- :
 , _____ /
 " "
 :
 " " _____ / _____
 " " _____ /
 _____ /
 _____ / _____
 : _____ / _____
 , ,