

30.09.2022
24 40-

()

Общие сведения по строению:
Год постройки: 1986
Год и вид проведенных капремонтов:
...
Материал стен: Панельные
Число этажей: 9

Комиссия в составе:
Председателя: **Ведущий инженер по организации эксплуатации, обслуживанию и ремонту лифтового и газового оборудования** Общество с ограниченной ответственностью "Мой дом Урал": **Иванов Евгений Сергеевич**
Членов комиссии:
Представитель Объединенная Лифтовая Компания ООО: **Краснов Юрий Леонидович**
Инженер Объединенная Лифтовая Компания ООО: _____
Представителя собственников МКД _____ Ф.И.О. проживающего по адресу: ул. _____, дом № _____, кв. № _____.
Произвела осмотр вышеуказанного строения и установила следующее:

Согласно ВСН 58-88(р) Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения требуется капитальный ремонт следующих конструктивных элементов и систем инженерного оборудования многоквартирного дома, а именно:
КР лифтового оборудования

()

,	/								
58-88()									

.

- :
 , _____ /
 " "
 :
 " " _____ / _____

 _____ /

 _____ / _____

 : _____ / _____
 , ,