

30.09.2022
28 40-

Общие сведения по строению:
Год постройки: 1986
Год и вид проведенных капремонтов:
2005 КР кровли ж/б
Материал стен: Панельные
Число этажей: 9

Комиссия в составе:
Председателя: **Инженер по организации эксплуатации, обслуживанию и ремонту зданий и сооружений** Общество с ограниченной ответственностью "Мой дом Урал": _____
Членов комиссии:
Представитель Объединенная Лифтовая Компания ООО: **Краснов Юрий Леонидович**
Инженер Объединенная Лифтовая Компания ООО: _____
Представителя собственников МКД _____ Ф.И.О. проживающего по адресу: ул. _____, дом № _____, кв. № _____.
Произвела осмотр вышеуказанного строения и установила следующее:
Согласно ВСН 58-88(р) Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения требуется капитальный ремонт следующих конструктивных элементов и систем инженерного оборудования многоквартирного дома, а именно:
КР лифтового оборудования

()

().

,	/								
		58-88()							

:
 - , _____ / _____
 " "
 :
 " " _____ / _____
 " "
 _____ / _____

 : _____ / _____
 , ,