

» \_\_\_\_\_ 20  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20

( )

30                          30.09.2022  
  40-

**Общие сведения по строению:**

Год постройки: 1986  
Год и вид проведенных капремонтов:  
2004 КР кровли ж/б  
Материал стен: Панельные  
Число этажей: 9

**Комиссия в составе:**

**Председателя: Ведущий инженер по организации эксплуатации, обслуживанию и ремонту лифтового и газового оборудования** Общество с ограниченной ответственностью "Мой дом Урал": **Иванов Евгений Сергеевич**

Членов комиссии:  
Представитель Объединенная Лифтовая Компания ООО: **Краснов Юрий Леонидович**

Инженер Объединенная Лифтовая Компания ООО: \_\_\_\_\_

Представителя собственников МКД \_\_\_\_\_ Ф.И.О. проживающего по адресу: ул. \_\_\_\_\_, дом № \_\_\_\_\_, кв. № \_\_\_\_\_.

Произвела осмотр вышеуказанного строения и установила следующее:

Согласно ВСН 58-88(р) Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения требуется капитальный ремонт следующих конструктивных элементов и систем инженерного оборудования многоквартирного дома, а именно:  
КР лифтового оборудования

( ).

,	/								
58-88( )									

.

- :  
 , \_\_\_\_\_ /  
 " " . . . .  
 :  
 " " \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 " " \_\_\_\_\_ /  
 \_\_\_\_\_ /  
 . . . .  
 : \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 , , . . . .