

12.09.2022

21

Общие сведения по строению:

Год постройки: 1966

Год и вид проведенных капремонтов:

...

Материал стен:

Число этажей: 5

Комиссия в составе:

Председателя: **Инженер по организации эксплуатации, обслуживанию и ремонту зданий и сооружений** Общество с ограниченной ответственностью "Мой дом Урал": _____

Членов комиссии:

Представитель Комфортис АО, участок 7: **Разумных Валерий Александрович**

Инженер Комфортис АО, участок 7: **Котова Нина Васильевна**

Представителя собственников МКД _____ Ф.И.О. проживающего по адресу: ул. _____, дом № _____, кв. № _____.

Произвела осмотр вышеуказанного строения и установила следующее:

Согласно ВСН 58-88(р) Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения требуется капитальный ремонт следующих конструктивных элементов и систем инженерного оборудования многоквартирного дома, а именно:

КР фасада

КР системы ГВС

КР системы ХВС

КР кровли шиферной

КР системы отопления с отопительными

приборами

КР от мостки

КР оборудования детских площадок

КР системы водоотведения

-							
-							
-							
-							
-							

-							
-		2, .. -	.2-4	95	2		.
-		2, .. -	.2-4	56	2		.
-							
-							
- ()							

-							
-							
-							
-							



- ()							
-							

	58-88()						
-		4, 5, 46;		15			.

	58-88()						
--	----------	--	--	--	--	--	--

-							
-							
-							

	58-88()						
--	----------	--	--	--	--	--	--

	58-88()						
-		1,		1			.



-							
-							
-							
-		1,	.1-4,	4			.
-							
-							
-							

:
 - , _____ / _____
 " "
 : _____ / _____
 " "
 , 7 _____ / _____

 , 7 _____ / _____

 : _____ / _____
 , ,