

12.09.2022

23

Общие сведения по строению:

Год постройки: 1960

Год и вид проведенных капремонтов:

2017 КР системы отопления с отопительными приборами

2017 КР узла управления тепловой энергии

2017 КР подвальных помещений (общестроительные работы)

2016 КР кровли шиферной

2016 КР системы ХВС

2016 КР системы ГВС

2016 КР фасада

2016 КР отмостки

Материал стен: Шлакоблочные

Число этажей: 3

Комиссия в составе:

Председателя: **Инженер по организации эксплуатации, обслуживанию и ремонту зданий и сооружений** Общество с ограниченной ответственностью "Мой дом Урал": _____

Членов комиссии:

Представитель Комфортис АО, участок 7: **Разумных Валерий Александрович**

Инженер Комфортис АО, участок 7: **Котова Нина Васильевна**

Представителя собственников МКД _____ Ф.И.О. проживающего по адресу: ул. _____, дом № _____, кв. № _____.

Произвела осмотр вышеуказанного строения и установила следующее:

Согласно ВСН 58-88(р) Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения требуется капитальный ремонт следующих конструктивных элементов и систем инженерного оборудования многоквартирного дома, а именно:

КР системы ГВС

КР системы отопления панельного

КР системы отопления с отопительными

КР благоустройство придомовой территории

КР системы ХВС

приборами

КР подвальных помещений (в том числе

КР отмостки

отмостки)

-							
-							
-							
-							
-							

-							
-							
-							
-							

-							
-							
-							
-							
- ()							

-							
-							
-							
-							



- ()							
-							

	58-88()						
-			1,		2		.

.. -							
() .. -							
-							
- ()							

--	--	--	--	--	--	--	--

-							
-							
-							
-							
58-88()							
-	,	1,		26			.
58-88()							
-	-	2,		1			.
58-88()							
-		1,		2			.

:
 - , _____ / _____
 " "
 :
 " " _____ / _____
 " "
 , 7 _____ / _____

 , 7 _____ / _____

 : _____ / _____
 , ,