

30.09.2022

21

Общие сведения по строению:

Год постройки: 1973

Год и вид проведенных капремонтов:

Материал стен: Панельные

Число этажей: 5

Комиссия в составе:

Председателя: **Инженер по организации эксплуатации, обслуживанию и ремонту зданий и сооружений** Общество с ограниченной ответственностью "Мой дом Урал": _____

Членов комиссии:

Представитель Комфортис АО, участок 7: **Разумных Валерий Александрович**

Инженер Комфортис АО, участок 7: **Котова Нина Васильевна**

Представителя собственников МКД _____ Ф.И.О. проживающего по адресу: ул. _____, дом № _____, кв. № _____.

Произвела осмотр вышеуказанного строения и установила следующее:

Согласно ВСН 58-88(р) Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения требуется капитальный ремонт следующих конструктивных элементов и систем инженерного оборудования многоквартирного дома, а именно:

КР фасада	КР межпанельных швов	КР кровли мягкой с утеплителем
КР кровли мягкой	КР оборудования детских площадок	КР системы ГВС
КР системы отопления с отопительными приборами	КР системы водоотведения	КР благоустройство придомовой территории
КР системы ХВС	КР узла потребления холодной воды	КР узла управления горячей воды
КР подвальных помещений (в том числе отместки)		

-		1, .. -	.1-4	6			
-							
-							
-							

-							
-		1, .. -	.1-4	34	2		
-		1, .. -	.1-4	19	2		
-							
-		1, .. -	.1-4	27			
- ()							

-							
-							
-		1,	.1-4	4			
-							



- ()							
-							

	58-88()						
-		2,		12			
-		3,		2			

	58-88()						
-							
-							
-							

	58-88()						
--	----------	--	--	--	--	--	--

-	,	,	35			
-		2,	29			
-	,	3,	13			
-		3,	2			
-	-	3,	2			

58-88()						

58-88()						
-		,	39	2		
-		,	2			
-		,		2		
-		,				
-	,	,		2		
-	,	,	9	2		

:
 - _____ / _____
 " "
 :
 " " _____ / _____
 " "
 , 7 _____ / _____

 , 7 _____ / _____

 : _____ / _____
 , ,