

30.09.2022

51

Общие сведения по строению:

Год постройки: 1985

Год и вид проведенных капремонтов:

Материал стен: Панельные

Число этажей: 9

Комиссия в составе:

Председателя: **Ведущий инженер по организации эксплуатации, обслуживанию и ремонту зданий и сооружений в Калининском районе** Общество с ограниченной ответственностью "Мой дом Урал": **Урванцева Оксана Владимировна**

Членов комиссии:

Представитель Комфортис АО, участок 2: **Разумных Валерий Александрович**

Инженер Комфортис АО, участок 2: _____

Представителя собственников МКД _____ Ф.И.О. проживающего по адресу: ул. _____, дом № _____, кв. № _____.

Произвела осмотр вышеуказанного строения и установила следующее:

Согласно ВСН 58-88(р) Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения требуется капитальный ремонт следующих конструктивных элементов и систем инженерного оборудования многоквартирного дома, а именно:

КР фасада

КР системы ГВС

КР системы водоотведения

КР узла управления тепловой энергии

КР узла управления горячей воды

КР межпанельных швов

КР системы отопления панельного

КР благоустройство придомовой территории

КР узла потребления тепловой энергии

КР оборудования детских площадок

КР системы отопления с отопительными приборами

КР системы ХВС

КР узла потребления холодной воды

| | | | | | | | |
|---|------------|--|--|--|--|--|--|
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| | 58-88() | | | | | | |
| | 58-88() , | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 58-88() | | | | | | |

:
 - , _____ /
 " "
 : _____ / _____
 " "
 , 2 _____ /

 , 2 _____ / _____

 : _____ / _____
 , ,