

30.09.2022

19 ()

Общие сведения по строению:

Год постройки: 1995

Год и вид проведенных капремонтов:

2017 КР кровли мягкой с утеплителем ;1

2018 КР кровли мягкой с утеплителем ;1

Материал стен:

Число этажей: 5

Комиссия в составе:

Председателя: **Инженер по организации эксплуатации, обслуживанию и ремонту зданий и сооружений** Общество с ограниченной ответственностью "Мой дом Урал": _____

Членов комиссии:

Представитель Комфортис АО, участок 7: **Разумных Валерий Александрович**

Инженер Комфортис АО, участок 7: **Котова Нина Васильевна**

Представителя собственников МКД _____ Ф.И.О. проживающего по адресу: ул. _____, дом № _____, кв. № _____.

Произвела осмотр вышеуказанного строения и установила следующее:

Согласно ВСН 58-88(р) Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения требуется капитальный ремонт следующих конструктивных элементов и систем инженерного оборудования многоквартирного дома, а именно:

КР фасада	КР оборудования детских площадок	КР системы ГВС
КР системы отопления с отопительными приборами	КР системы водоотведения	КР благоустройство придомовой территории
КР системы ХВС	КР отмостки	КР подвальных помещений (в том числе отмостки)

Требуется по состоянию капитальный ремонт следующих конструктивных элементов и систем инженерного оборудования многоквартирного дома:

КР кровли мягкой

-	-		, 1,		2			.
		58-88()						
-								
-								
-								
		58-88()						
-			, 1,		12			.
-	-		, 1,		2			.
-	-		, 1,		12			.
		58-88()						
-			, 1,		14			.
-	-		, 1,		2			.
		58-88()						
-			,			2		.
-			,			2		.

·

- :

," _____ / _____
" " . . .

:

" " _____ / _____
" " . . .

, 7 _____ / _____
" " . . .

, 7 _____ / _____
" " . . .

:

_____ / _____
" " . . .