

30.09.2022

13

Общие сведения по строению:

Год постройки: 1963

Год и вид проведенных капремонтов:

2022 КР благоустройство придомовой территории

Материал стен:

Число этажей: 4

Комиссия в составе:

Председателя: **Инженер по организации эксплуатации, обслуживанию и ремонту зданий и сооружений** Общество с ограниченной ответственностью "Мой дом Урал": _____

Членов комиссии:

Представитель Комфортис АО, участок 8: **Разумных Валерий Александрович**

Инженер Комфортис АО, участок 8: **Хамматова Валентина Игоревна**

Представителя собственников МКД _____ Ф.И.О. проживающего по адресу: ул. _____, дом № _____, кв. № _____.

Произвела осмотр вышеуказанного строения и установила следующее:

Согласно ВСН 58-88(р) Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения требуется капитальный ремонт следующих конструктивных элементов и систем инженерного оборудования многоквартирного дома, а именно:

КР фасада

КР системы отопления с отопительными приборами

КР отмостки

КР кровли шиферной

КР системы водоотведения

КР узла управления горячей воды

КР системы ГВС

КР системы ХВС

-							
-							
-							
-							

-				16			.
-							
-				2	2		.
-							

-							
-							
-							
-							
-				32			.
- ()							

-							
-							
-							

-							
-							
-							



-							
---	--	--	--	--	--	--	--

	58-88()						
-				6			.
-				5			.
-	-			6			.
-	-			5			.

	58-88()						
.. -	,	,		8			.
-		,		6			.
-							
-							
-							
-							
	58-88()						
-	,	,	,	4			.
- -		,		4			.
	58-88()						
-	,	,		22			.
- -		,		2			.
-							
-							
-							
-							
-							

:
 - , _____ / _____
 " "
 : " " _____ / _____
 " "
 , 8 _____ / _____

 , 8 _____ / _____

 : _____ / _____
 , ,