

30.09.2022

13

Общие сведения по строению:

Год постройки: 1991

Год и вид проведенных капремонтов:

...

Материал стен:

Число этажей: 5

Комиссия в составе:

Председателя: **Инженер по организации эксплуатации, обслуживанию и ремонту зданий и сооружений** Общество с ограниченной ответственностью "Мой дом Урал": _____

Членов комиссии:

Представитель Комфортис АО, участок 8: **Разумных Валерий Александрович**

Инженер Комфортис АО, участок 8: **Земзюлина Вера Валерьевна**

Представителя собственников МКД _____ Ф.И.О. проживающего по адресу: ул. _____, дом № _____, кв. № _____.

Произвела осмотр вышеуказанного строения и установила следующее:

Согласно ВСН 58-88(р) Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения требуется капитальный ремонт следующих конструктивных элементов и систем инженерного оборудования многоквартирного дома, а именно:

КР кровли мягкой с утеплителем

КР кровли мягкой

КР благоустройство придомовой территории

КР отмостки

Требуется по состоянию капитальный ремонт следующих конструктивных элементов и систем инженерного оборудования многоквартирного дома:

КР фасада

КР системы ГВС

КР системы отопления с отопительными

КР системы водоотведения

КР системы ХВС

приборами

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| - () | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|--------|-----|----|---|--|--|
| - | , | 1, " - | 1-3 | 12 | 2 | | |
| - | , | 1, " - | 1-3 | 6 | | | |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|--------|-----|----|---|--|--|
| - | | | | | | | |
| - | , | 1, " - | 1 | 32 | 2 | | |
| - | , | " | 1 | 16 | 2 | | |
| - | , | 3, " - | 1-3 | 9 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|
| - | | | | | | | |
| - | , | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|---|----|--|----|--|--|--|
| 58-88() | | | | | | | |
| - | , | 1, | | 14 | | | |
| - | - | 1, | | 2 | | | |
| - | - | 1, | | 16 | | | |
| - | - | 1, | | 6 | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| 58-88() | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---|----|--|----|--|--|--|
| 58-88() | | | | | | | |
| - | , | 1, | | 16 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|----|----|--|--|--|
| - | , | 1, | 15 | | | |
| - | - | 3, | 14 | | | |
| - | - | 3, | 2 | | | |
| - | - | 3, | 4 | | | |

| | | | | | | |
|----------|---|----|----|--|--|--|
| 58-88() | | | | | | |
| - | , | 2, | 12 | | | |
| - | , | 2, | 16 | | | |
| - | - | 1, | 2 | | | |
| - | - | 1, | 10 | | | |
| - | - | 1, | 4 | | | |

| | | | | | | |
|----------|---|----|----|---|--|--|
| 58-88() | | | | | | |
| - | | , | 2 | | | |
| - | , | 1, | 16 | 2 | | |
| - | | 1, | 8 | 2 | | |

.
 :
 - , _____ / _____
 " "
 : " " _____ / _____
 " "
 , 8 _____ / _____

 , 8 _____ / _____

 : _____ / _____
 , ,